

i Legenda obróbek			i Uwaga 1	i Uwaga 2	i Uwaga 3	i Uwaga 4	i Uwaga 5	i Uwaga 6
Z0	Brak	Zagęszcz. otw. montaż.	W celu zapewnienia stabilności, prawidłowego przenoszenia obciążeń i równomiernego rozkładu sił działających na ramę, zawsze należy dążyć do montażu na całym obwodzie.	Przedstawione wytyczne są wiążące wyłącznie w przypadku montażu okna dyblami ramowymi. Przy montażu konsolami itp. wiercenie otworów pod dyble powinno zostać wyłączone.	W przypadku okien z roletą należy wyłączyć wiercenie otworów pod dyble w części górnej. Montaż rolety na górnym ramiaku wyklucza mocowanie dyblem do nadproża.	Zagęszczenie otworów montażowych dla elementów z balkonem francuskim należy wykonywać wyłącznie na ramiakach, do których to zabezpieczenie jest mocowane. Zagęszczenie nie obejmuje punktów łączenia łączników statycznych.	Wszystkie zawarte sytuacje konstrukcyjne przedstawione są w widoku wewnętrznym. Pola oznaczone gwiazdką (*) są miejscem głównej konfiguracji balustrady. Pozostałe pola skonfigurować należy w trybie "Tylko obróbka".	W przypadku brakujących i/lub niestandardowych sytuacji konstrukcyjnych, prosimy o wiadomość na tech@kapica.com W/w przypadki rozpatrywane będą indywidualnie.
Z1	LE + PR	Zagęszcz. otw. montaż.						
ZL	LE	Zagęszcz. otw. montaż.						
ZP	PR	Zagęszcz. otw. montaż.						
M0	Brak	Otw. mocow. barierki						
M1	LE + PR	Otw. mocow. barierki						
ML	LE	Otw. mocow. barierki						
MP	PR	Otw. mocow. barierki						

		Zabezpieczenie 1-go pola				Zabezpieczenie 2-óch pól			
		Bez łącznika		Łącznik luzem (osobno)		Bez łącznika		Łącznik luzem (osobno)	
Rama - Rama	Sytuacja 1	1P — R-R		Sytuacja 2	1P — R-R Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 3	1P — R-R Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
Rama - Słup	Sytuacja 5	1P — PK P — R-S		Sytuacja 6	1P — PK P — R-S Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 7	1P — PK P — R-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
Słup - Słup	Sytuacja 9	1P — PK L — R-S		Sytuacja 10	1P — PK L — R-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)		Sytuacja 11	1P — PK L — R-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
	Sytuacja 13	1P — S-S		Sytuacja 14	1P — S-S Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 15	1P — S-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
	Sytuacja 17	2P — R-R		Sytuacja 18	2P — R-R Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 19	2P — R-R Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
	Sytuacja 21	2P — PK P — R-S		Sytuacja 22	2P — PK P — R-S Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 23	2P — PK P — R-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
	Sytuacja 25	2P — PK L — R-S		Sytuacja 26	2P — PK L — R-S Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 27	2P — PK L — R-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	
	Sytuacja 29	2P — S-S		Sytuacja 30	2P — S-S Sprzedaż łącznika luzem (L1)		Sytuacja 32	2P — S-S Sprzedaż łącznika luzem (P1)	

Tytuł strony -			Bieżąca rewizja R 100	Opracował Czerwonka, J.	Data 10.02.2026		Opis dokumentu Balkony francuskie Schüco Przegląd modułów obróbek	Skala 1:160
			- -	Sprawdził	Data			Arkusz
			- -	Kapera, A.	13.02.2026			A4
Typ Publicz.	Status Gotowe	Jednostka mm / g	- -	Zapoznał się	Data		Numer dokumentu PUB_KTZ-AS-00003	Strona 1 / 1
			- -	-	-			